

Чек-лист: что приложить к заявке, чтобы посчитали за 24 часа

Обязательный минимум

Без этого расчёт не начнётся:

- 1. Файл детали.** DWG, DXF, STEP, PDF. Для резки достаточно плоского контура, для гибки и фрезеровки нужна 3D-модель или чертёж с размерами и допусками.
- 2. Материал.** Марка, а не просто «нержавейка»: 08X18H10 и AISI 430 режутся по-разному и стоят по-разному. Если марка не принципиальна — напишите «на ваше усмотрение», подберём.
- 3. Толщина.** В миллиметрах. Если толщин несколько — какая деталь из какой.
- 4. Количество.** От одной штуки. Тираж влияет на цену: от 101 п.м реза дешевле на 5%, от 501 — на 10%.
- 5. Срок.** Когда нужно на руках. Если «вчера» — скажите прямо, посмотрим текущую загрузку и ответим честно.

Что ускорит расчёт

Куда деваются кромки. Деталь пойдёт под покраску, сварку, в сборку? От этого зависит требуемое качество реза, а значит и цена.

Допуски. Если критичен размер — укажите, какой именно и с каким допуском. Мы держим до 0,01 мм по чертежу, но не по всем размерам сразу: это дороже и дольше.

Гибка. Количество гибов, направление, внутренний радиус. Если радиус не указан — примем стандартный для толщины.

Резьба, зенковка, фаски. Их не видно на плоском контуре — напишите отдельно.

Самовывоз или доставка. Мы в Истринском районе. Если вы рядом — Дедовск, Нахабино, Красногорск, Новая Рига — самовывоз обычно быстрее и дешевле.

Чего можно не делать

Не нужно вычищать чертёж. Присылайте как есть — со слоями, рамкой, штампом. Разберёмся, а если что-то мешает производству, поправим и покажем что.

Не нужно считать длину реза. Посчитаем сами по файлу.

Не нужно звонить, чтобы прислать файл. Форма на сайте принимает вложения. Ответим за 24 часа.

Не нужно оформлять ТЗ. Достаточно файла и пяти строк текста.

Частые причины, по которым расчёт затягивается

Что происходит	Почему	Как избежать
Прислан скан бумажного чертежа	С раstra не снять контур, приходится обмерять вручную	Приложите DXF или STEP, даже если чертёж старый
Не указана марка металла	Разброс цены между марками — до нескольких раз	Напишите марку либо «подберите сами»
«Посчитайте примерно» без файла	Оценка без геометрии будет неверной, и мы это знаем	Пришлите хоть эскиз с размерами
В 3D-модели нет допусков	Технолог не знает, где критичный размер	Отметьте ответственные размеры
Деталь крупнее рабочей зоны	Обнаруживается в середине расчёта	Габарит больше 6850×2700 — скажите сразу, разобьём на части

FerroFusion. Производство в Истринском районе. Лазерная резка до 50 мм, гибка, токарная и фрезерная обработка, лазерная сварка.

Расчёт по чертежу: +7 499 325 42 35, info@ferrofusion.ru